

Information från styrelsen december 2023

Värme och ventilation i lägenheterna

Flera boende har upplevt att det är dragigt och kallt i lägenheterna i hus 4. Vår ventilation hade gått i branddriftsläge. Osäkert vad som utlöste det. Servicetekniker har varit på plats och återställt. När ventilationen är i normaldrift fungerar den bra. HSB/Boservice lägger in på vecko-ronderingen att kontrollera ventilationen med avseende på tilluften. Om du vill ha bra värme kontrollera att alla elementen är på max och att fönstren är täta. Ring HSB/Boservice om du/ni märker att temperaturen går ner.

Damm i lägenheterna

En del boende upplever att det är mycket damm i lägenheterna. Tilluften i fastigheterna är filtrerad och filter byts kontinuerligt av HSB. Då vi har mekanisk ventilation som byter ut luften i lägenheten kan troligen mycket små partiklar som ej fastnar i filtren tillföras lägenheten. Har man tidigare bott i hus med självdrag kanske man kan uppleva att det bildas fler dammpartiklar med mekanisk ventilation. Tätortsmiljö, där vi nu bor, med omgivande trafik och ett värmeverk bidrar också till mer luftburna partiklar som bildar damm.

Senaste OVK (Obligatorisk kontroll av ventilationsystem) i januari 2022 = godkänd. OVK görs var tredje år.

/Styrelsen Brf Enavallen